

**Acta Nº16**  
**Comité Paritario de Higiene y Seguridad**  
**Facultad de Ciencias Sociales**

Santiago, 12 de marzo 2010

Asistentes:

Aldo Barbagelata, Presidente subrogante  
Araceli Navarrete, secretaria  
Loreto Manríquez, representante ACHS  
Prof. Rodrigo Cornejo  
Prof. Roberto Izaurieta  
Patricia Meneses  
Paolo Campos  
Orlando Muñoz  
Se excusa el Sr. René Vergara.

Comienza la reunión a las 9: 45 hrs.

Frente a la licencia pre- natal de la Sra. Jimena Poblete, se acuerda que asuma la presidencia de nuestro comité el Sr. Aldo Barbagelata.

Aldo Barbagelata, relata los daños producidos en el edificio de la facultad. Mayormente hubo caída de vidrios, daños en baños de alumnos, cielos falsos desarmados, principalmente de Psicología y Antropología. Estos trabajos fueron realizados en su oportunidad por empresas contratistas y presentaron deficiencias que actualmente están en reparaciones.

Loreto Manríquez comenta que es muy necesario fiscalizar internamente cuando uno contrata una empresa externa, los contratistas deben ser supervisados por la institución. Actualmente los requerimientos de remodelación y habilitación de espacios físicos se trabajan con un arquitecto y los trabajos que él ha hecho con anterioridad no sufrieron daños.

Desde mañana 13 de Marzo se comienza a trabajar en los arreglos y reparaciones, se soltaron algunos trozos de hormigón, la empresa contratada trabajara a full para lograr que el 22 puedan comenzar las clases los alumnos nuevos, solo tercer y cuarto piso de clases. El segundo piso tiene daños que demoraran más tiempo, sin embargo se espera que para el ingreso de los alumnos antiguos, el día 29 de marzo este totalmente reparado. Todas estas diligencias consideran como principal objetivo entregar total seguridad a nuestra comunidad.

La escalera de la entrada principal será clausurada al menos por un mes para repararla. Se daría uso principal a la escalera central y al ascensor.

Para las ventanas de la biblioteca se propone policarbonato pero los expertos dicen que tiene deficiente aislación acústica. La otra alternativa es colocar termopanel lo que implica un mayor gasto. Otra alternativa es vidrio pero con ventanas más pequeñas. Estas opciones se seguirán estudiando mientras se atienden las necesidades más urgentes de funcionamiento.

Con estas propuestas las clases en el caso de los alumnos de primer año comenzaran el 22 de marzo y los antiguos el 29 de marzo. Se cubrirán con madera las zonas con trabajos pendientes.

Es importante revisar las 5 recomendaciones básicas para colocarlas en cada sala o piso y destacar una zona de seguridad para esperara hasta que se solicite la evacuación.


El decano propone poner una marquesina en las salidas de emergencia en las cuales hay ventanales.

**Plan de trabajo:**

- **Enviar correo con consejos básicos frente a terremoto (web y mail)**
- **Visita de comisión comité paritario para establecer zonas de seguridad.**
- **Visita de arquitecto**
- **Documento con zonas seguras**
- **Hacer documento para colocar las zonas seguras en cada sala o piso junto con las 5 recomendaciones básicas y la foto del líder.**
- **Revisión de plan de evacuación terremoto**
- **Reunión de líderes de piso 19/03**
- **Planificar exposición para sumarla a la charla de primeros años.**

Han venido cuatro empresas a revisar y a supervisar las condiciones en que está la Facultad, el Prof. Cornejo plantea que también sería importante publicar el informe de Idiem para darle tranquilidad a la comunidad.

Con todas estas tareas finaliza la reunión a las 10:30, posteriormente Loreto Manríquez y Araceli Navarrete realizaron una breve visita a los pisos para establecer las zonas de seguridad.



ALDO BARBAGELATA C.

PRESIDENTE (S) CPHS FACSO



ARACELI NAVARRETE F.

SECRETARIA CPHS FACSO